








K-Kalapolut-kohteet vuosina 2017-2021

Vuosi	Kohde	Mitä tehtiin?
2017 	1) Ingarskilanjoki, Inkoo	Tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kunnostaen ja kivillä kynnystäen.
	2) Syvänoja, Suomusjärvi	Tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kunnostaen ja kivillä kynnystäen.
	3) Koirajoki, Tuusniemi	Tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kunnostaen ja kivillä kynnystäen.
	4) Haaganpuro, Helsinki	Virtavesikunnostustalkoot
	5) Unterniskanjoki, Imatra	Mittapadon nousuesteen poisto ja virtavesikunnostustalkoot
	6) Vaalimaanjoki, Luumäki	Kahden lankkupadon, rytöpadon ja tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kunnostaen ja kivillä kynnystäen sekä virtavesikunnostustalkoot
2018   	7) Vihtijoki, Vihti	Virtavesikunnostustalkoot
	8) Rauhiopuro & Särkipuro, Kuhmo	Kahden tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kunnostaen kivillä kynnystäen sekä virtavesikunnostustalkoot
	9) Jyrkylinjoki, Heinävesi	Joen alaosan nousuesteen poisto kunnostaen ja koskialueiden virtavesitalkoot
	10) Honkalanjoki, Nurmes	Virtavesikunnostustalkoot
	11) Läsäkoski, Kangasniemi	Virtavesikunnostustalkoot
	12) Myllypuro, Ylöjärvi	Virtavesikunnostustalkoot
	13) Kolima-Keitele, Viitasaari	Virtavesikunnostustalkoot
	14) Myllynkoski, Kouvola	Virtavesikunnostustalkoot

2019 	15) Hirsala Golf, Kirkkonummi	Kahden tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kivillä kynnystäen sekä virtavesikunnostustalkoot
	16) Nivunkijoki, Puhos	Tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosa kivillä kynnystäen sekä virtavesikunnostustalkoot
	17) Lanajoki, Ruokolahti	Joen alaosan jyrkän nousuesteen poisto, kääntäen joen virtaus vanhan uoman kautta, josta nousuyhteys ja koskialueen virtavesitalkoot
	18) Ylösjoki, Hollola	Tierummun muodostaman esteen poisto, joka vaihdettiin yritys yhteistyössä sekä virtavesikunnostustalkoot
	19) Rauanjoki, Kansalanmylly Polvijärvi	Lankkupadon poisto ja virtavesikunnostukset
	20) Paholuoma, Kauhajoki	Virtavesikunnostustalkoot, pääosin puumateriaalilla
	21) Jysmänpuro, Rautavaara	Virtavesikunnostustalkoot
	2020 	22) Myllärinkoski, Hamina
23) Pölkkyoja, Jyväskylä		Tierummun muodostaman esteen poisto, joka samalla vaihdettiin sekä virtavesikunnostustalkoot
24) Keljonpuro, Jyväskylä		Tierummun muodostaman esteen poisto, joka samalla vaihdettiin sekä virtavesikunnostustalkoot
25) Varispuro, Keuruu		Virtavesikunnostustalkoot
26) Kuninkoja, Turku		Virtavesikunnostustalkoot
27) Myllykoski, Joutsa		Virtavesikunnostustalkoot
28) Koirajoki, Perho		Virtavesikunnostustalkoot

	29) Isojoki, Äänekoski	Virtavesikunnostustalkoot
2021 	30) Peukalojoki, Puumala	Tierummun muodostaman esteen poisto, rummun alaosaa kunnostaen ja kivillä kynnystäen.
	31) Krapuoja, Tuusula	Tierummun muodostaman esteen poisto, joka vaihdettiin yritysysteistyössä.
	32) Heitjoki, Kivijärvi	Virtavesikunnostustalkoot
	33) Halujärvenpuro, Espoo	Tierummun muodostaman esteen poisto, joka vaihdettiin yritysysteistyössä ja pienet virtavesitalkoot.
	34) Kuninkoja, Turku	Virtavesikunnostustalkoot
	35) Kapeenkoski, Äänekoski	Virtavesikunnostustalkoot